WAGO 249-151



ACHTUNG !
Die Klebefläche muß frei von Fett und Feuchtigkeit sein.

ATTENTION !
Surface receiving marker strip must be clean and dry.

ATTENTION !
La surface adhésive doit être exempte de graisse et d'humidité.